

委員会報告書 目次案

本編

検討フレームおよび検討実績

第1章 堂平地区における土壌侵食実態とその原因

- (1) 土壌侵食調査の結果
- (2) 土壌侵食メカニズム

第2章 土壌侵食対策工の試験施工

2-1 単体での工法の検討

- (1) 施工試験の内容
- (2) 土壌侵食対策工の特性および留意点

2-2 効果的な工法配置の検討

- (1) 施工試験の内容

第3章 流域保全における土壌侵食対策の適用

3-1 統合的な保全対策の必要性

- (1) 土壌侵食の深刻化
- (2) 複雑な問題構造
- (3) 現行の対策の問題点

3-2 流域における総合土壌侵食対策の進め方

- (1) 実態把握および既往対策の整理
- (2) 課題整理と目標設定
- (3) 土壌侵食対策工の選定と配置の検討
- (4) 他の対策・事業との連携
- (5) モニタリングと見直し

資料編

- 1 丹沢山地に於ける土壌侵食対策の策定手順書（案）
- 2 土壌侵食対策手順書の適用例，塩水川流域総合保全推進モデル。
- 3 検討委員会の記録